

18-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (41) 86

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Būbilo g.
(gatvė)

33-D-2
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis





Horizontalusis



X= 6072189,40
Y= 587096,94



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 2 met.
Dangtis		KET	650	—	130,88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,88	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1500	2,57	128,31	Pastabos:
Vandzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	4,92	128,96
				Apačia		
	Nr.2			Viršus		
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
						AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
						Objektas: 01-2-13019
						Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
						Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
						2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)