

19

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr.() 87

Vilnius
(Miestas)Balsiai Bubilo g.
(gatvė)33-D-2
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 60722.05, 69$$

$$Y = 587079, 83$$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		130,91	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,91	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	1,95	128,96	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1,95	128,96		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	1,95	128,96	Objektas: 01-2-13019	
				Apačia	1,95	128,96		
	Nr.3			Viršus			Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavarde)	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Patikrinė: V.Augūnas (parašas) (pavarde)	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				