

-21-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (19) 89




Vilnius
(Miestas)

Balsiai Ragučio g. - Būbilo
(gatvė)

33-10-2
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 6
Dangtis	KET	650	—	131,15	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,15	Ar yra vandens? — nera
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nera
Dugnas	BET	1000	2,06	129,09	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia	2,17 128,98
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia	2,17 128,98
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
					Objektas: 01-2/13019
					Sudarė ☒ J.Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino ☐ V.Augūnas (parašas) (pavardė)
					2010 m. 04 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)