

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~872~~ 8^a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žalčičg.
(gatvė)



33-D-2
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072241,75
Y= 586918,37

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	131,76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	131,76	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,83	129,93	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,83	129,93	
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,85	129,91	Objektas: 01-273019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė ... J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Patikrino ... (parašas) (pavarde)
				Apačia		

2010 m. 04 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)