

Fekalne kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortele Nr.(135) 131

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Balsių g.
(gatvė)


33-D-3
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$$\begin{array}{l} X = 6072145,30 \\ Y = 587316,74 \end{array}$$

Vertikalisierung



Horizontalis



Pagadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		130,53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,53	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	1,34	129,19	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus	1,34	129,19	
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2/3019							Sudarė J. Krukovskis (parašas) (pavardė)
Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)							
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							