

Fekalne kanalizacija
(Komunikacija)

šulinyš
(Įrenginio pavadinimas)

Kortele Nr. (136) 132

Vilnius
(Miestas)

Balsiai	Balsių g.
(gatvė)	




33-D-3
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRI RIŠIMO SCHEMA

Vertikalulosis

Horizontal talus:


$$\begin{array}{r} X = 6072152,68 \\ Y = 587342,13 \end{array}$$


Patvirtinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,64	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,64	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	1,16	129,48	AB*Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus	1,16	129,48	
				Apačia			
	Nr.3	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia			
	Nr.4	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia			
	Nr.5	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia			
	Nr.6	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia			
	Nr.7	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia			
Objektas: 01-2713019							
Sudarė: J.Štubas (parašas) J.Krukavski (pavardė)							
Patikrinęs: V.Augūnas (parašas) (pavardė)							
2009 m. 11 mėn. (Išngimo tyrinėjimo data)							