

-9-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 22

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-D-3
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072250,04
Y= 587273,03



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,25	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,25	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,20	128,05	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,20	128,05	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	2,20	128,05	
	Nr.4			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	