

- 19 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Inžiniero pavadinimas)

Kortelė Nr. (2) 237

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-D-3
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 607201561
Y= 587354,48



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes met.
Dangtis	KET	150	—	130,52	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,52	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,87 128,65 Apačia	AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,87 128,65 Apačia	
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus 1,93 128,59 Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino V. Augonas (parašas) (pavardė) 2010 m. 05 mėn. (Inžiniero tyrinėjimo data)
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	