

-11-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 128 24

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-D-3
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072211,22
Y= 587286,72



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		130,52	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0,00		130,52	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,17	128,35		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,17	128,35		
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2/13019	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė J.Krakovski (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)	
				Apačia				