

-15-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 223 231

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laumų g.
(gatvė)

33-D-4
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072016,75$$

$$Y = 587578,13$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		129,05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,05	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,35	126,70	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,35	126,70	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	Objektas: 01-2713019
				Apačia	2,35	126,70	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	Patikrino V.Augėnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							