

-13-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 43 101

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071890,25
Y= 586658,91



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		131,25	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,25	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1			Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,96	129,29		
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-213019	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	J. Krukovski
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V. Augūnas
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn.	
				Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)	