

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 55 103

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071869,25
Y= 586679,51



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes	nera
Dangtis		KET	300	—		134,25	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		134,25	Ar yra vandens? — — nera	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nera	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	111	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,17	129,08		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	2,18	129,07		
	Nr.3			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019	
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė [initials]	J.Krukovski
				Apačia	—	—		(pavarde)
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino [initials]	V.Augūnas
				Apačia	—	—		(pavarde)
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 11 mėn.	
				Apačia	—	—	(Įrengimo tyrinėjimo data)	