

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. (53) 105

Vilnius
(Miestas)


Balstai Jundos g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis






Horizontalusis



$$X = 6071864,31$$

$$Y = 586674,38$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		131,26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,26	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,77	129,49	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,77	129,49	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,80	129,46	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objektas: 01-2-13019	
						Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)	
						Patikrino  V. Augėnas (parašas) (pavardė)	
						2009 m. 11 mėn. (Inžinierio tyrinėjimo data)	