

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Įrengimo pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~33~~ 127

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dundulio g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6071894,04 \\ Y &= 586805,24 \end{aligned}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nera
Dangtis	KET	300	—	131,06	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,06	Ar yra vandens? — nera
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nera
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—
				Apačia 2,30	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—
				Apačia 2,30	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—
				Apačia 2,30	
	Nr.4			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	—
				Apačia	
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarys: J. Krukovski
					Patikrino: V. Augūnas
					2009 m. 08 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)