

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (46) 133

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dundulio g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071891,13
Y= 586850,93



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,03	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,03	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filiatas 'TOPOGRAFIJA'
	Apačia						
	Nr.2			Viršus			
	Apačia			2,37	128,66		
	Nr.3			Viršus			
	Apačia						
	Nr.4			Viršus			
	Apačia						
	Nr.5			Viršus			
	Apačia						
	Nr.6			Viršus			
	Apačia						
	Nr.7			Viršus			
	Apačia						
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė						J.Krukovski (parašas) (pavarde)	
Patikrino						V.Augūnas (parašas) (pavarde)	
2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tvirtinimo data)							