

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (43) 134

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dundulio g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6071887,65
Y= 586829,12



⊕ -16,60 1 ⊗ 2 -21,20 ⊕
3 4,65



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	131,05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,05	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,93 129,12	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,93 129,12	Objektas: 01-2/3019
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,96 129,09	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 08 mėn.
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	