

24-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (47) 142

Vilnius
(Miestas)Balsiai Dundulio g.
(gatvė)33-0-5
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,13	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,13	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	1,66	129,47	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,36	128,77	
	Nr.3			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	