

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (52) 147

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dundulio g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšetų nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,56	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 1,90 128,66	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 1,90 128,66	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,93 128,63	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 08 mėn.
				Apačia	
					(Įrengimo tyrinėjimo data)