

-17-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~58~~ 151

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071850,26
Y= 586702,50



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		130,98	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,98	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	—	—	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	—	—		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	1,54	129,44		
	Nr.3	—	—	Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.4	—	—	Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.5	—	—	Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.6	—	—	Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.7	—	—	Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
							Objektas: 01-2-13019	
							Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)	
							Patikrino: V. Augūnas (parašas) (pavardė)	
							2009 m. 11 mėn. (Inginimo tyrimo data)	