

18-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (62) 152

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-0-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūsiai



Horizontalūsiai



X= 6071844,06
Y= 586697,94



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		131,07	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,07	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	2,38	128,69	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	200	Viršus	2,38	128,69		
				Apačia				
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,70	129,37		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-2-13019							Sudarė  J. Krukovskis (parašas) (pavardė)	
Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavardė)							2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	