

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (78) 166

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIŘIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	131,03	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,03	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	1,97	
	Nr.3		Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 11 mėn. (Irenimo tyrimo data)
			Apačia		