

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 84 221

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071801,66
Y= 586778,14



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,84	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,14	128,70	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,14	128,70	
	Nr.3			Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
						2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	