

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (9) 222

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071804,99
Y= 586797,44



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,66	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		136,66	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,67	128,99	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia			