

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Inžinierinio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~87~~ 223

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071797,11
Y= 586794,87



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,68	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,68	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	2,10 128,58
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	2,10 128,58
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,78 128,90
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	1
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 11 mėn.
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Auganas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 11 mėn.
(Inžinierinio tyrimo data)