| | | |
|---|---|---|
| Vandentiekis (Komunikacija) | Sklendė (Įrenginio pavadinimas) | Kortelė Nr.(90) 226 |
| Vilnius (Miestas) | Balsiai Jundos g. (gatvė) | 33-D-5 (Planšeto nomenklatūra) |

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | KET | 150 | — | | 130,64 |
| Žemė | | — | — | 0,00 | | 130,64 |
| Sienos | | — | — | — | | |
| Dugnas | | — | — | | | |
| Vamzdžiai | Nr.1 | PE | 110x6.6 | Viršus | 1,81 | 128,83 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.2 | PE | 110x6.6 | Viršus | 1,81 | 128,83 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.3 | PE | 32 | Viršus | 1,84 | 128,80 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynes ..... nėra

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ---- nėra

Ar yra dujų? ---- nėra

Pastabos:

AB"Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | (parašas) | J.Krukovski (pavardė) |
| Patikrino | (parašas) | V.Augūnas (pavardė) |

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)