

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (88) 227

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	150	—		130,60	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,60	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,77	128,83	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,77	128,83		
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,80	128,80		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-2-13019						Sudarė  (parašas)	J. Krukovski (pavardė)	
2009 m. 11 mėn.								
(Įrengimo tyrinėjimo data)						Patikrino  (parašas)	V. Augonas (pavardė)	