

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (99) 233

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071797,60
Y= 586855,51



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,45	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,45	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzдіai	Nr.1		Viršus		AB-Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	2,20 128,25	
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		
			Apačia		

Objektas: 01-2-18019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrimo data)