

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (98) 234

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6071787,72$$

$$Y = 586854,45$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	550	—		130,46	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,46	Ar yra vandens? — — nera	
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — — nera	
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	2,32	128,14	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	200	Viršus	2,32	128,14		
				Apačia				
	Nr.3	PVC	160	Viršus	2,32	128,14		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-2-12019								
Sudare							J. Krukovski (parašas)	(pavardė)
Patikrino							V. Augūnas (parašas)	(pavardė)
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)								