

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (94) 236

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = \frac{607179214}{Y = 586830102}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,28	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,28	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,59 128,69	AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,59 128,69	Objektas: 01-213019
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,62 128,66	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	