

33-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 002 241

Vilnius
(Miestas)Balsiai Jundos g.
(gatvė)33-D-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6071797,29$$

$$Y = 586868,10$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,47	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,47	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamžaižiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
				Apačia	2,28	128,19	
	Nr.3			Viršus			Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-12019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J. Krukovski
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V. Augūnas
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn.
				Apačia			
							(Įrengimo tyrinėjimo data)