

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (100) 242

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Jundos g.
(gatvė)


33-D-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071786,49
Y= 586867,50

Vertikalūs



Horizontalūs



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		130,42	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,42	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,36	128,06	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	2,36	128,06	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	2,36	128,06	
	Nr.4			Viršus	—	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	2009 m. 11 mėn.
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	