

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (22) 66

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dundulio g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071933,89
Y= 586740,36



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131,22	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,22	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Rastabos:
Vamzažiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,78 129,44	7
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,78 129,44	AB'Inžineriniai tyrinėjimai'
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,81 129,41	Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovsk (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 08 mėn.
				Apačia	

(Įrengimo tyrinėjimo data)