

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(34) 72

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dundulio g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		130,96	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,96	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Viršus					1,97 128,99		Objektas: 01-2-13019
	Apačia							
	Viršus					Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)		
	Apačia							
	Viršus					Patikrinė  V.Augūnas (parašas) (pavardė)		
	Apačia							
	Nr.5						2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
	Nr.6							
	Nr.7							