

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (33) 74

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dundulio g.
(gatvė)

33-D-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071907,30
Y= 586779,61



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	130,98	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	130,98	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,93 129,05 Apačia	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,93 129,05 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,96 129,02 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019
	Nr.6			Viršus Apačia	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus Apačia	Patikrinęs V. Augūnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)