

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (41) 103

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dundulio g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071907,29
Y= 586957,64



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		130,36	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0,00		130,36	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1			Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,55	127,81		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
						Objektas: 01-2-13019		
						Sudarė	J. Krukovski	
						(parašas)	(pavardė)	
						Patikrino	V. Augūnas	
						(parašas)	(pavardė)	
						2009 m. 08 mėn.		
						(Įrengimo tyrinėjimo data)		