

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 111 a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Laimos g.
(gatvė)



33-D-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6071875,58
Y= 587007,48



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		130,31	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,31	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160x9,5	Viršus	1,94	128,37	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	160x9,5	Viršus	1,94	128,37		
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,94	128,33	Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	J. Krukovski
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V. Augūnas
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			2010 m. 05 mėn.	
				Apačia				
							(Įrengimo tyrinėjimo data)	