

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (63) 113

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dundulio g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6071898,50
Y= 586958,70

MC
27



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	150	—		130,26	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,26	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus	1,93	128,33		
				Apačia				
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus	1,93	128,33	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,96	128,30		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-213019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J. Krukovski	(parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrinė  V. Augūnas	(parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2009 m. 08 mėn.	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia				