

78-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 4019 116


Vilnius
(Miestas)Balsiai Laimos g.
(gatvė)33-D-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071894,68
Y= 587005,56

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	130,18	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,18	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus		
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	1,68	
	Nr.3			Viršus		Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Objektas: 01-2-13019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J. Krukovski
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino V. Augūnas
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2010 m. 05 mėn.
				Apačia		

(Įrengimo tyrinėjimo data)