

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (vsl) 118

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6071875,57 \\ Y &= 587005,80 \end{aligned}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,26	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	3,05 127,21
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	3,05 127,21
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	3,05 127,21
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-22-13019

Sudarė: J. Krukovski
(parašas) (pavarde)

Patikrino: V. Augūnas
(parašas) (pavarde)

2010 m. 05 mėn.
(Išngimo tyrinėjimo data)