

78-

Vandentiekis - 1. kanalizacija Kamera
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 119

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 9 met.
Dangtis		KET	650	—	130,25	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,25	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	2,73	127,52	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,06	
	Nr.2			Viršus		
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
Objektas: 01-2-13019						
Sudarė				J. Krukovski		
		(parašas)		(pavardė)		
Patikrino				V. Augūnas		
		(parašas)		(pavardė)		
2010 m. 05 mėn.						
(Įrengimo tyrinėjimo data)						