

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 122

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6071872,26$$

$$Y = 587009,12$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 9 met.
Dangtis	KET	650	—	130,27	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,27	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1,500	2,65	127,62	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	160x9,5	Viršus 1,92	128,35
				Apačia	
	Nr.2	PE	160x9,5	Viršus 1,92	128,35
				Apačia	
	Nr.3	PE	110x6,6	Viršus 1,94	128,33
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)