

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 445 131

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071902,59
Y= 587104,41



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—	129,38	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	129,38	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,00 127,38	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2,00 127,38	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		Objektas: 01-2913019
				Apačia	2,00 127,38	
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Patikrinė V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		

2009 m. 08 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)