




Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		Šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. 132	
Vilnius (Miestas)		Dalis (gatvė)		77/34-0249 (33-D-6) (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PĖJUVAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA	
				$x = 6071866.38$ $y = 587106.98$	

Vertikalusis



Horizontalusis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis	KET	300	—	129.94	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė	PVC	—	0.00	129.94	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1.05	128.89	LAS07
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 2.07	127.87	
	Nr.3			Viršus Apačia		UAB "Vilniaus topografija"
	Nr.4			Viršus Apačia		
	Nr.5			Viršus Apačia		Objektas: Dalios g. 17
	Nr.6			Viršus Apačia		
	Nr.7			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) A.Venclovas (pavardė)
	2017 m. 08 mėn.					(Įrenginio tyrinėjimo data)