

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 140 133



Vilnius
(Miestas)

Balsiai Dalios g.
(gatvė)


33-D-6
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



$$X = \frac{6071899,59}{Y = 587095,68}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	129,28	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	129,28	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus		
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,73 127,55	
	Nr.3			Viršus		Objektas: 01-2-13019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		2009 m. 08 men. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		