

-16-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (14) 134

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	129,36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,36	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,92 127,44	AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,92 127,44	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,95 127,41	Objektas: 01-2/3019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė J. Krukovski
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Patikrino V. Auganas
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2009 m. 08 mėn.
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	