

- 22 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 48 141

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071869,04
Y= 587115,57



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		129,65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,65	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	1.
				Apačia	2,49	127,18	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
				Apačia	2,49	127,16	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,49	127,16	
	Nr.4			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė <u>Julia</u> J.Krukovski
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrinė <u>PLS</u> V.Augūnas
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 08 mėn.
				Apačia	—	—	
							(Įrengimo tyrinėjimo data)