

-18-

Vandentiekis
(Kommunikacija)

Sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 04A 142

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūs



Horizontalūs



X= 6071869.96
Y= 587114.00



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		129,63	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,63	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,95	127,68	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,95	127,68	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,98	127,65	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2/03019						Sudarė J.Krukovskis (parašas) (pavarde)	
Patikrinio V.Augonas (parašas) (pavarde)							
2009 m. 08 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)							