

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 33-143

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		129,69	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,69	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	—	—	AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,38	127,31	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	2,38	127,31	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	1,90	127,79	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	