

-41-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (20) 162

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g.
(gatvė)

33-D-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071818,15
Y= 586990,38

MG
37

10,28

24,38

Jundos g.

9,32

↑
Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,34	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	—	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	2,43	127,91	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.6	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė  J.Krukovski							
(parašas) (pavardė)							
Patikrino  V.Augėnas							
(parašas) (pavardė)							
2009 m. 11 mėn.							
(Įrengimo tyrinėjimo data)							