

-47-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 423 175

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Jundos g. - Laimos 33-0-6
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071822,60
Y= 587025,51



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>9</u> met.
Dangtis		KET	650	—	<u>130,38</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	<u>0,00</u>	<u>130,38</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	<u>2000</u>	<u>2,56</u>	<u>127,82</u>	Pastabos:
Vamzdis	Nr.1	PE	<u>160x95</u>	Viršus <u>1,85</u>	<u>128,53</u>	AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	<u>160x95</u>	Viršus <u>1,85</u>	<u>128,53</u>	
				Apačia		
	Nr.3	PE	110x6,6	Viršus <u>1,85</u>	<u>128,53</u>	Objektas: <u>01-2-18019</u>
				Apačia		
	Nr.4	<u>PE</u>	<u>110x6,6</u>	Viršus <u>1,85</u>	<u>128,53</u>	
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. <u>11</u> mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		